



Mairie  
14, rue de Rennes - 35137  
tel : 02 99 06 15 60  
mairie@pleumeleuc.bzh

## REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Groupe scolaire

Catégorie de l'établissement :	3
--------------------------------	---

### Effectif de l'ERP

Personnel :
-------------

Public :
----------

Total :	350
---------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux :	OUI
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	OUI
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2019
--	------

## DIAGNOSTIC INITIAL

## MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

## 1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables	x				so					ok
Cheminement extérieur menant à l'entrée		x		prevoir guidage	bande de guidage		2019			NON
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.	x				so					ok
Guidage ext. pour mal voyant	x			bordures P1	so					ok
Dimensionnt cheminement ext.	x				so					ok
Dimensionnt palier de repos	x				so					ok
Ressauts extérieurs	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manœuvre équipt ext.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Trou sur chemint ext.	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente			x		so					
Escalier de plus de 3 marches			x		so					
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>2. Stationner mon véhicule</b>										
Nbre de places adaptées	x				so					ok
Signalisation des places adaptées		x		peinture a renouveler	refection peinture		2019			NON
Dimensionnt des places adaptées		x		3,3 * 5m	travaux mise au norme taille		2019			NON
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>3. Entrer dans mon bâtiment</b>										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées		x		renforcer contraste coté rue bédée - a mettre sur portes maternelles = 15m	adhésif		2019			NON
Largeur des portes d'entrée	x			81	so					ok
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x			4,5	so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>4. Se déplacer, atteindre les services</b>										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Résistance des portes sur le cheminemt	x				so					ok
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs		x		pas de marche contrasté	contraste des marches dortoir		2019			NON
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès		x		porte salle de motricité : 62 utile > changer pour porte 2/3 - 1/3	remplacer porte		2019			NON
Repérage des portes d'accès vitrées		x		contraste a renforcer	adhésif		2019			NON
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>5. Utiliser les sanitaires</b>										
Signalement du sanitaire acc.		x		mettre dans extension signal. + contrasté 2 WC a coté directeurs	adhesif		2019			NON
Porte d'accès	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour		x		0,75 au lieu de 1,5 > changer sens ouverture porte	modif sens ouverture 2 portesWC		2019			NON
Dimensionnement du sanitaire acc.	x				so					ok
Espace d'usage devant le lavabo acc.	x				so					ok
Dimensionnement du lavabo acc.	x				so					ok

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>6. Dispositions diverses</b>										
Sorties identifiables	x				so					ok
Valeurs d'éclairément		x		couloir face rangement produits maternelle	remplacer éclairage couloir		2019			NON
Signalisation des élts importants du bât.		x		sanitaires a mieux signaler (tous PMR, H et F)			2019			NON
Respect de l'annexe 3		x		contraste			2019			NON