

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Salle de musculation

Catégorie de l'établissement : 5

Effectif de l'ERP

Personnel :

Public :

Total : ND

L'ERP possède plusieurs niveaux : NON

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public : NON

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande OUI

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI

Si oui à quelle date : 3 mars 2016

Existe-il un registre de sécurité : OUI

Date prévisionnelle de mise en accessibilité : 2020

Salle de

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables	x				so					ok
Cheminement extérieur menant à l'entrée	x				so					ok
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.	x				so					ok
Guidage ext. pour mal voyant	x				so					ok
Dimensionnt cheminement ext.		x		rampe >5% / H0,44 pour 2,66 de rampe soit 16% > faire rampe de 10m	rampe a faire		2020			NON
Dimensionnt palier de repos		x					2020			NON
Ressauts extérieurs	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour			x		so					
Espace de manœuvre équipt ext.			x		so					
Espace de manœuvre porte		x					2020			NON
Trou sur chemint ext.	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur	x				so					ok
Repérage des obstacles en saillie	x				so					ok
Protection en cas de rupture de pente	x				so					ok
Escalier de plus de 3 marches			x		so					
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées	x				so					ok
Signalisation des places adaptées	x				so					ok
Dimensionnt des places adaptées	x				so					ok
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour		x		pas de zone de manœuvre en extérieur			2020			NON
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées	x				so					ok
Largeur des portes d'entrée		x		porte 2/3-1/3 a prévoir	remplacer les portes		2020			NON
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x				so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
4. Se déplacer, atteindre les services										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte			x		so					
Résistance des portes sur le cheminemt			x		so					
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès		x		porte 2/3-1/3 a prévoir	cf 3,6		2020			NON
Repérage des portes d'accès vitrées	x				so					ok
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
5. Utiliser les sanitaires										
Signalement du sanitaire acc.		x			voir sanitaire locaux asso		2020			NON
Porte d'accès		x					2020			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour		x					2020			NON
Dimensionnement du sanitaire acc.		x					2020			NON
Espace d'usage devant le lavabo acc.		x					2020			NON
Dimensionnement du lavabo acc.		x					2020			NON

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
6. Dispositions diverses										
Sorties identifiables		x					2020			NON
Valeurs d'éclairément		x		ext.	eclairage public		2020			NON
Signalisation des élts importants du bât.			x		so					
Respect de l'annexe 3			x		so					